

DAFTAR MATA AIR DI KABUPATEN KARANGASEM

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irrigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA001	Telaga 1	DUDA	SELAT	Survei	1	6	6	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irrigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA002	Telaga II	DUDA	SELAT	Survei	1	0,055	0,055	0	0	Baik	Untuk Irrigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA003	Beji Telaga	DUDA	SELAT	Survei	1	5	5	0	0	Baik	Untuk Irrigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA004	Pegubugan	DUDA UTARA	SELAT	Survei	1	27	27	0	0	Baik	Untuk Irrigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA005	Jeruju	DUDA UTARA	SELAT	Survei	1	10,4	10,4	0	0	Baik	Untuk Irrigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA006	Mumbul / Sudamala	DUDA UTARA	SELAT	Survei	1	8	8	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irrigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA007	Beji Solas	DUDA	SELAT	Survei	1	5	5	0	0	Baik	Untuk Irrigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA008	Santi	SELAT	SELAT	Survei	1	0,06	0,06	0	0	Rusak Berat	Untuk Irrigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA009	Abian Base	PERINGSA RI	SELAT	Survei	1	7,6	7,6	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA010	Telagemas	PERINGSA RI	SELAT	Survei	1	0,07	0,07	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA011	Babakan	PERINGSA RI	SELAT	Survei	1	3	3	0	0	Rusak Berat	Untuk Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA012	Kelaci	DUDA TIMUR	SELAT	Survei	1	2	2	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA013	Pule	DUDA	SELAT	Survei	1	0,9	0,9	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA014	Jangu	DUDA	SELAT	Survei	1	1,1	1,1	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA015	Gunggung	SELAT	SELAT	Survei	1	0	0	0	0	Rusak Berat	Untuk Air Minum dan Mandi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA016	Belulang Kauh	SELAT	SELAT	Survei	1	1,6	1,6	0	0	Rusak Berat	Untuk Air Minum, Mandi dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA017	Belulang Kangin	SELAT	SELAT	Survei	1	1,2	1,2	0	0	Rusak Berat	Untuk Air Minum, Mandi dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA018	Tabia	SELAT	SELAT	Survei	1	0,6	0,6	0	0	Rusak Berat	Untuk Air Minum, Mandi dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA019	Tabia/Abiantiing	SELAT	SELAT	Survei	1	2,3	2,3	0	0	Rusak Berat	Untuk Air Minum, Mandi dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA020	Abiantiing	SELAT	SELAT	Survei	1	1,6	1,6	0	0	Rusak Berat	Untuk Air Minum, Mandi dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA021	Tegeh	SELAT	SELAT	Survei	1	0	0	0	0	Rusak Berat	Air dipompa pakai Sanio	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA022	Kayuan Gede	Duda Timur	Selat	Survei	1	2	0	0	2	Rusak Berat	Mandi dan Minum	Pengamanan MA dan Konservasi	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA023	Jagasatru	Duda Timur	Selat	Survei	1	1	0	0	1	Rusak Berat	Mandi dan Minum	Pengamanan MA dan Rekomendasi	
MA024	Beji Pesucian dedari	Duda Timur	Selat	Survei	1	0	0	0	0	Rusak Ringan	Untuk Upacara Agama dan Minum	Pemeliharaan Berkala	Mata Air Mati
MA025	Buluh	Duda Timur	Selat	Survei	1	1	0	0	1	Rusak Berat	Mandi dan Minum	Pengamanan MA dan Konservasi	
MA026	Siring	Duda Timur	Selat	Survei	1	0,2	0	0	0,2	Rusak Berat	Mandi dan Air Minum	Pengamanan MA dan Konservasi	
MA027	Beji Suci	Duda Timur	Selat	Survei	1	0,4	0,4	0	0	Rusak Berat	Minum, Mandi dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA028	Kayoan Pegok	Duda Timur	Selat	Survei	1	2	0	0	2	Rusak Berat	Air Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA029	Puyung	Duda Timur	Selat	Survei	1	0,8	0	0	0,8	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Minum	Pengamanan MA dan Konservasi	
MA030	Banyak	selat	selat	Survei	1	1	1	0	0	Rusak Berat	Untuk Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA031	Bulakan	SELAT	SELAT	Survei	1	5	0	0	5	Rusak Berat	Mandi dan Air Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA031	Bulakan	Selat	Selat	Survei	1	5	0	0	5	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Alr Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA032	Tegtag	Selat	Selat	Survei	1	7	0	0	7	Rusak Berat	Untuk Mandi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA033	Geriana Kangin	Duda Utara	Selat	Survei	1	2	0	0	2	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Alr Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA034	Geriana Kauh	Duda Utara	Selat	Survei	1	0	0	0	0	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Air Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA035	Petung	MUNCAN	SELAT	Survei	1	278,02	278,02	0	0	Rusak Berat	Mandi dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA036	Toya Empul/babah	MUNCAN	SELAT	Survei	1	404,5	397,5	7	0	Rusak Berat	Untuk Irigasi dan PDAM	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA037	Yeh sah	MUNCAN	SELAT	Survei	1	178,29	178,29	0	0	Rusak Ringan	Untuk irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA038	Pangestian	Sebudi	Selat	Survei	1	0,2	0	0	0,2	Rusak ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA039	Ancut	PERINGSA RI	SELAT	Survei	1	0	0	0	0	Rusak Berat	Untuk Air Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA040	Putung	Duda Timur	Selat	Survei	1	69	0	0	69	Rusak Berat	Mandi dan Air Minum	Pengamanan MA dan Konservasi	
MA041	Panggung	Duda Timur	Selat	Survei	1	0,6	0,6	0	0	Rusak Ringan	Untuk Mandi, Minum dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA042	Kuum	Duda Timur	Selat	Survei	1	0	0	0	0	Rusak Ringan	Untuk Mandi dan Minum	Pemeliharaan Berkala	Air kering
MA043	Tampelan/Taman Darma	Peringsari	Selat	Survei	1	0,1	0	0	0,1	Rusak Ringan	Untuk Mandi dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA044	Yeh He	Sebudi	Selat	Survei	1	0,8	0	0	0,8	Rusak Ringan	Untuk Mandi dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA045	Dukuh	Peringsari	Selat	Survei	1	2	0	0	2	Rusak Ringan	Untuk Mandi Dan Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA046	Pesucian Betara Dalem	Peringsari	Selat	Survei	1	2	1,5	0	0,5	Rusak ringan	Untuk Air Minum dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA047	Beji Pura Puseh	PERINGSA RI	SELAT	Survei	1	1	0	0	1	Rusak ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA048	Celik	Selat	Selat	Survei	1	1	0	0	1	Rusak ringan	Untuk Mandi dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA049	Dukuh Moding	SIBETAN	BEBANDE M	Survei	1	15,2	11,2	4	0	Rusak Ringan	Untuk PDAM, Pemandian dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA050	Beji Paibonan	MUNCAN	SELAT	Survei	1	2,5	2,5	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA051	Sempol	MUNCAN	SELAT	Survei	1	0,54	0,54	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi , Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA052	Beji Taman Sari	MUNCAN	SELAT	Survei	1	2,88	2,88	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA053	Catur Sari	MUNCAN	SELAT	Survei	1	0,083	0	0	0,083	Rusak Ringan	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA054	Kayoan Dedari	MUNCAN	SELAT	Survei	1	20,5	20,5	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA055	Kayoan Betenan	MUNCAN	SELAT	Survei	1	0,35	0	0	0,35	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA056	Kayoan Pangi	MUNCAN	SELAT	Survei	1	0,58	0	0	0,58	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA057	Kayoan Gook	MUNCAN	SELAT	Survei	1	1,84	0	0	1,84	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA058	Kayoan Pakudansih	MUNCAN	SELAT	Survei	1	5,53	5,53	0	0	Baik	Untuk Irigasi, Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA059	Lobong 1	MUNCAN	SELAT	Survei	1	5,4	0	0	5,4	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA060	Lobong 2	MUNCAN	SELAT	Survei	1	1,28	0	0	1,28	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum , Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA061	Lobong 3	MUNCAN	SELAT	Survei	1	7,6	0	0	7,6	Rusak Ringan	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA062	Kayoan Kangin	MUNCAN	SELAT	Survei	1	0,71	0,71	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irrigasi, Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA063	Beji Manik Geni	MUNCAN	SELAT	Survei	1	0,18	0	0	0,18	Rusak Ringan	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA064	Telaga Beten	MUNCAN	SELAT	Survei	1	0,48	0	0	0,48	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA065	Langsat	MUNCAN	SELAT	Survei	1	0,44	0	0	0,44	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA066	Betung	MUNCAN	SELAT	Survei	1	1	0	0	1	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA067	Latek Kangin	MUNCAN	SELAT	Survei	1	4,49	4,49	0	0	Rusak Ringan	Untuk irigasi dan Permandian Umum	Pemeliharaan Berkala	
MA068	Latek Kauh	MUNCAN	SELAT	Survei	1	0,95	0,95	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi dan Permandian Umum	Pemeliharaan Berkala	
MA069	Kayoan Mangbang	MUNCAN	SELAT	Survei	1	1,13	1,13	0	0	Rusak Ringan	Untuk irigasi, Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA070	Kelebutan	DUDA TIMUR	SELAT	Survei	1	0,23	0	0	0,23	Rusak Ringan	Untuk Keperluan Rumah Tangga	Pemeliharaan Berkala	
MA071	Canging	DUDA TIMUR	SELAT	Survei	1	0,62	0,62	0	0	Rusak Ringan	Untuk Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA072	Kayoan Kauh	DATAH	ABANG	Survei	1	1,43	0	0	1,43	Rusak Ringan		Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA073	Punggung	DUDA TIMUR	SELAT	Survei	1	1,61	0	0	1,61	Rusak Ringan		Pemeliharaan Berkala	
MA074	Punggung 2	DUDA TIMUR	SELAT	Survei	1	0	0	0	0	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum	Pemeliharaan Berkala	
MA075	Delukungan	DUDA TIMUR	SELAT	Survei	1	0	0	0	0	Rusak Ringan	Untuk Air Minum dan Keprluan Rumah Tangga	Pemeliharaan Berkala	
MA076	Gambil	DATAH	ABANG	Survei	1	1,06	0	0	1,06	Rusak Ringan		Pemeliharaan Berkala	
MA077	Kuum 2	PERTIMA	KARANGA SEM	Survei	1	0	0	0	0	Rusak Ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA078	Tembau	DATAH	ABANG	Survei	1	0	0	0	0	Rusak Ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA079	Kayoan Desa	PERTIMA	KARANGA SEM	Survei	1	1,42	1,42	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi dan Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA080	Rijasa	PERTIMA	KARANGA SEM	Survei	1	0,79	0,79	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA081	Rijasa 2	DATAH	ABANG	Survei	1	0,72	0,72	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA082	Permandian Susut	MUNCAN	SELAT	Survei	1	1,09	1,09	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA083	Grubug	MENANG A	RENDANG	Survei	1	438	388	50	0	Baik	Irigasi, Air Minum dan PDAM	Pemeliharaan Rutin	
MA084	Kayu Putih	MENANG A	RENDANG	Survei	1	132	132	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA085	Celuk	MENANG A	RENDANG	Survei	1	287	287	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA086	Isah	MENANG A	RENDANG	Survei	1	176	27	149	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi dan PDAM	Pemeliharaan Berkala	
MA087	Bangol	MENANG A	RENDANG	Survei	1	664,58	482	182,58	0	Baik	Untuk PDAM dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA088	Gambar	MENANG A	RENDANG	Survei	1	129	129	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA089	Surya	RENDANG	RENDANG	Survei	1	172,2	1,2	146	25	Baik	Untuk Irigasi dan PDAM	Pemeliharaan Rutin	
MA090	Buka 1	MENANG A	RENDANG	Survei	1	21,3	21,3	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA091	Buka 2	MENANG A	RENDANG	Survei	1	116,5	112,5	4	0	Baik	Untuk Irigasi dan PDAM	Pemeliharaan Rutin	
MA092	Pancoran Batu Sesa	MENANG A	RENDANG	Survei	1	0,94	0	0	0,94	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum Dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA094	Manggaan	NONGAN	RENDANG	Survei	1	1,34	0	0	1,34	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA095	Dari	NONGAN	RENDANG	Survei	1	3,75	0	0	3,75	Baik	Untuk Permandian Umum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA096	Tirtha Sari Gesing	RENDANG	RENDANG	Survei	1	1,18	0	0	1,18	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA097	Bakung	MENANG A	RENDANG	Survei	1	161,7	12,4	0	149,3	Baik	Untuk Irigasi, Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA098	Dukuh Menanga (Air Kering)	MENANG A	RENDANG	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	Kering

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA099	Pucuk	MENANG A	RENDANG	Survei	1	65,9	65,9	0	0	Baik	Untuk irigasi dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA100	Toya Gunung	MENANG A	RENDANG	Survei	1	100	0	100	0	Baik	Untuk PDAM	Pemeliharaan Rutin	
MA101	Batu Keranjang 1	NONGAN	RENDANG	Survei	1	2,5	0	0	2,5	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum	Pemeliharaan Berkala	
MA102	Batu Keranjang 2	NONGAN	RENDANG	Survei	1	4,9	4	0	0,9	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA103	Kayoan Dapdap	NONGAN	RENDANG	Survei	1	0,3	0	0	0,3	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum	Pemeliharaan Berkala	
MA104	Kayoan Jabon	NONGAN	RENDANG	Survei	1	2,3	0	0	2,3	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA105	Pesucian Pande	NONGAN	RENDANG	Survei	1	1,9	0	0	1,9	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA106	Pesucian Dalem Kupa	NONGAN	RENDANG	Survei	1	0,24	0	0	0,24	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA107	Andong	NONGAN	RENDANG	Survei	1	1	0	0	1	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA108	Grembeng	RENDANG	RENDANG	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	Air cubangan
MA109	Kayoan Atma	NONGAN	RENDANG	Survei	1	0,54	0	0	0,54	Baik	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA113	Penglukatan Panca	NONGAN	RENDANG	Survei	1	2,89	0	0	2,89	Baik	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA114	Pesucian Dalem Segah	NONGAN	RENDANG	Survei	1	0,67	0	0	0,67	Rusak Ringan	Untuk Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA115	Tapsai	PEMPATAN	RENDANG	Survei	1	0,132	0	0	0,132	Baik	Untuk Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	Koordinat dicatat ± 200 m dari lokasi mata air
MA116	Kampikan	MENANGA	RENDANG	Survei	1	10	10	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA117	Kayoan Tipat Rendang	RENDANG	RENDANG	Survei	1	0,25	0	0	0,25	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA118	Sebudi	NONGAN	RENDANG	Survei	1	0,63	0	0	0,63	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA119	Terong	NONGAN	RENDANG	Survei	1	7,6	6,87	0	0,73	Rusak Berat	Untuk Irigasi, Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA120	Genitri 1	NONGAN	RENDANG	Survei	1	3,6	3,6	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi, Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA121	Genitri 2	NONGAN	RENDANG	Survei	1	4,9	4,9	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA122	Genitri 3	NONGAN	RENDANG	Survei	1	0,67	0,67	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi dan Permandian Umum	Pemeliharaan Berkala	
MA123	Tiing Lutung	NONGAN	RENDANG	Survei	1	0,121	0	0	0,121	Rusak Ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA124	Seganing 1	NONGAN	RENDANG	Survei	1	0,29	0	0	0,29	Rusak Ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA125	Seganing 2	NONGAN	RENDANG	Survei	1	0,46	0	0	0,46	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA126	Seganing 3	NONGAN	RENDANG	Survei	1	1,3	1,3	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi, Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA127	Seganeg 4	NONGAN	RENDANG	Survei	1	1	1	0	0	Baik	Untuk Irigasi Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA128	Kayoan Pande	NONGAN	RENDANG	Survei	1	0,85	0,85	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi, Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA129	Pesucion Taman Sari	NONGAN	RENDANG	Survei	1	25,7	0	0	25,7	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA130	Kebung 1	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	15	15	0	0	Baik	Untuk Irigasi dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA131	Kebung 2	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	3,6	3,6	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA132	Tirtta Sari Kikihan	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	122	109	7	6	Baik	Untuk Irigasi, PDAM, PAMDESA,dan Permandian Umum	Pemeliharaan Rutin	Fungsi lainnya adalah untuk PAM Desa sebesar 2 l/dt dan yang melimpah sebesar 0.109 l/dt
MA133	Tirta Anyar Kikihan	PERINGSA RI	SELAT	Survei	1	7,7	0	0	7,7	Baik	Untuk PAM Desa Adat Tebola	Pemeliharaan Rutin	Fungsi lainnya adalah untuk PAM Desa sebesar 0.5 l/dt dan yang melimpah sebesar 7.2 l/dt
MA134	Suda Mala	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	3	3	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA135	Taman Sari	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0,0166	0	0	0,0166	Baik	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA136	Kayoan Kelod	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum	Pemeliharaan Rutin	Air Stabil
MA137	Bebengen	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	6	0	0	6	Baik	Untuk PAM Desa	Pemeliharaan Rutin	
MA138	Beji	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,5	0	0	0,5	Baik	Untuk Pemandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA139	Toya Anakan	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	8,14	8,14	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA140	Toya Mumbul	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,68	0	0	0,68	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA141	Toya Belatuk	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	2,99	0	0	2,99	Rusak Ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA142	Kayoan Memedi	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	0,66	0	0	0,66	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA143	Kayoan Gede	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	Air Stabil
MA144	Kayoan Segagok	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	Air stabil

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA145	Toya Tirta Ning (air kering)	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0	0	0	0	Rusak Ringan	Untuk Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	Kering
MA146	Kayoan Mijil	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,362	0	0	0,362	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA147	Kayoan Jenah	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,127	0	0	0,127	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA148	Lingga Jati	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,392	0	0	0,392	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA149	Kayoan Labake	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,206	0,206	0	0	Baik	Untuk Irigasi dan Permandian Umum	Pemeliharaan Rutin	
MA150	Toya Celeng	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	Air Stabil
MA151	Kayoan Beji	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,379	0	0	0,379	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA152	Kayoan Ambui	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,229	0	0	0,229	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA153	Tunjung Kuning	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,44	0,44	0	0	Baik	Untuk Irigasi, Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA154	Toya Kubu Batu 1	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,13	0	0	0,13	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA155	Toya Kubu Batu 2	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	1	0	0	1	Baik	Untuk PAM Desa	Pemeliharaan Rutin	
MA156	Gerombong	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	1,1	0	0	1,1	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA157	Kayoan Cempaka	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	0,097	0	0	0,097	Rusak Ringan	Untuk Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA158	Timbul	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	2	0	0	2	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA159	Mengkang	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	Air Stabil

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA160	Lebak Kauh	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	3,3	0	0	3,3	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA161	Ulun Setra	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	0,483	0	0	0,483	Baik	Untuk Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA162	Kedari	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	0,065	0	0	0,065	Baik	Untuk Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA163	Kayoan Bunter	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,27	0	0	0,27	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA164	Kayoan Kauh 1	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,068	0	0	0,068	Rusak Ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA165	Kayoan Kauh 2	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,286	0	0	0,286	Baik	Untuk Permandian Umum	Pemeliharaan Rutin	
MA166	Kayoan Kauh 3	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,57	0	0	0,57	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum	Pemeliharaan Berkala	
MA167	Kayoan Tipat	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,093	0	0	0,093	Rusak Ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA168	Kayoan Celempung	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0,45	0	0	0,45	Baik	Untuk Permandian Umum	Pemeliharaan Rutin	
MA169	Kayoan Poan	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	1	0	0	1	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA170	Kayoan Lutung	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,0073	0	0	0,0073	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA171	Kayoan Klebit	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,0095	0	0	0,0095	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA172	Tirta Tunjung	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,016	0	0	0,016	Baik	Untuk Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA173	Pura Taman	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,033	0	0	0,033	Baik	Untuk Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA174	Kayoan Gatep	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,14	0	0	0,14	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA175	Kikian	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0,5	0	0	0,5	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA176	Selau	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	1	0	0	1	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA177	Buli - Buli	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0,1	0	0	0,1	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA178	Anyar	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	2	0	0	2	Baik	Untuk PAM Desa Adat Tebola	Pemeliharaan Rutin	
MA179	Buka	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	3,1	0	0	3,1	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan PAM Desa Adat Tebola	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA180	Susuan	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	2,51	0	0	2,51	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA181	Boan	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	3,7	0	0	3,7	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA182	Kayoan Celetiga 1	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,06	0	0	0,06	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA183	Kayoan Celetiga 2	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	1,5	0	0	1,5	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA184	Gigit	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0,65	0	0	0,65	Baik	Untuk Permandian Umum	Pemeliharaan Rutin	
MA185	Pule	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum	Pemeliharaan Rutin	Kering
MA186	Gua	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum	Pemeliharaan Rutin	Air Stabil
MA187	Gelung	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum	Pemeliharaan Rutin	Air Stabil
MA188	Tebeng Kauh	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0,44	0	0	0,44	Baik	Untuk Permandian Umum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA189	Batu Kambing	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0,75	0	0	0,75	Baik	Permandian Umum dan Dimanfaatkan Oleh Villa Ayu Terola Untuk	Pemeliharaan Rutin	
MA190	Anakan Yeh	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	2,9	0	0	2,9	Baik	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA191	Yeh Pandan	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0,15	0	0	0,15	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA192	Narmada	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	15,4	0	0	15,4	Baik	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA193	Taman Guminten	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0,08	0	0	0,08	Baik	Untuk PAM Desa dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA194	Tebeng Kangin	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	1,56	0	0	1,56	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA195	Tirta Bulan	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0,18	0	0	0,18	Baik	Untuk PAM Desa dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA196	Tirta Taman	SIDEMEN	SIDEMEN	Survei	1	0,776	0	0	0,776	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA197	Yeh Anakan 1	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,0041	0	0	0,0041	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA198	Yeh Anakan 2	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	Kering

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA199	Buka Telunwayah	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	2,3	0	0	2,3	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA200	Kacu 1	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,18	0	0	0,18	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA201	Kacu 2	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,47	0	0	0,47	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA202	Wi Telunwayah	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	1,85	0	0	1,85	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA203	Banjar Jasri	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	2	0	0	2	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA204	Pemandian Dukuh	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,372	0	0	0,372	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA205	Dukuh Telunwayah	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	19,9	19,9	0	0	Baik	Untuk irigasi	Pemeliharaan Rutin	Dicatat ± 100 m dari lokasi mata air
MA206	Piuk	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	1	1	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA207	Lambang	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	1,17	0	0	1,17	Baik	Untuk Permandian Umum	Pemeliharaan Rutin	
MA208	Banjar Pungutan	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,186	0	0	0,186	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA209	Luah	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,55	0	0	0,55	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA210	Sakian	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	2	0	0	2	Baik	PAM Desa	Pemeliharaan Rutin	Mata Air sudah tertutup beton dan langsung masuk ke pipa
MA211	Bulakan	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	0,6	0	0	0,6	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA212	Mencung	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	0,079	0	0	0,079	Baik	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA213	Banges 1	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	1	0	0	1	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	Mata Air sudah di beton dan langsung masuk pipa

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA214	Banges 2	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	4	0	0	4	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	Mata Air sudah di beton dan langsung masuk pipa
MA215	Banges 3	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	1	0	0	1	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	Mata Air sudah di beton dan langsung masuk pipa
MA216	Banges 4	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	0,089	0	0	0,089	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA217	Banges 5	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	2	0	0	2	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	Mata Air sudah di beton dan langsung masuk pipa

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA218	Banges 6	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	2	0	0	2	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	Mata Air sudah di beton dan langsung masuk pipa
MA219	Banges 7	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	0,16	0	0	0,16	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA220	Banga--Banga 1	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	0,522	0	0	0,522	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA221	Banga--Banga 2	SANGKANGUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,549	0	0	0,549	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA222	Kayoan Kaki Tegteg	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	Air stabil
MA223	Gedang	TANGKUP	SIDEMEN	Survei	1	0,726	0	0	0,726	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA224	Kayoan Kauh Lebu	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	1,17	0	0	1,17	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA225	Gege	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,48	0	0	0,48	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA226	Celempung Tohjiwa	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	1	0	0	1	Rusak Ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA227	Denda	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,81	0	0	0,81	Rusak Ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA228	Tempili	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	1,9	0	0	1,9	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA229	Beji Pengening	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,31	0	0	0,31	Rusak Ringan	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Berkala	
MA230	Kayoan Kedis	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,48	0	0	0,48	Baik	Untuk Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA231	Beji 2	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	Air Stabil
MA232	Buug	SANGKAN GUNUNG	SIDEMEN	Survei	1	0,54	0,54	0	0	Baik	Untuk Irigasi, Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA233	Buug	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,34	0,34	0	0	Baik	Untuk Irigasi, Permandian Umum, Air Minum dan Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA234	Banyu Campah	TALIBENG	SIDEMEN	Survei	1	0,52	0	0	0,52	Baik	Untuk Permandian Umum dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA235	Rijasa	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	9	9	0	0	Baik	Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	
MA236	Telaga Kayoan	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	4	4	0	0	Baik	Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	
MA237	Tebu	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	27	27	0	0	Baik	Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	
MA238	Surab	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	32	32	0	0	Baik	Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	
MA239	Mumbul	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	13	13	0	0	Baik	Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	
MA240	Bengkel	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	7	7	0	0	Baik	Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	
MA241	Jepun	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	15	15	0	0	Rusak Ringan	Irigasi, Minum, dan Mandi	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA242	Tubuh 1	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	6	6	0	0	Rusak Berat	Irigasi dan Permandian	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA243	Tubuh 2	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	1	1	0	0	Baik	Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	
MA244	Gelugu	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	14	14	0	0	Rusak Berat	Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA245	Telaga Tista	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	94	94	0	0	Rusak Ringan	Irigasi, Pesucian dan Permandian	Pemeliharaan Berkala	
MA246	Bunder	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	17	17	0	0	Rusak Ringan	Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Berkala	
MA247	Pakel	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	3	3	0	0	Rusak Ringan	Permandian	Pemeliharaan Berkala	
MA248	Pesucian	BUDAKELING	BEBANDEM	Survei	1	13	13	0	0	Baik	Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA249	Pola Kuning	BUDAKELING	BEBANDEM	Survei	1	16	16	0	0	Rusak Ringan	Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Berkala	
MA250	Timbul	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	2	2	0	0	Baik	Irigasi, Minum, dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	
MA251	Drawi	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	2	0	0	2	Baik	Permandian	Pemeliharaan Rutin	
MA252	Bedugul	BUDAKELING	BEBANDEM	Survei	1	1	0	0	1	Rusak Ringan	Permandian dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA253	Jung Sri	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	22	22	0	0	Baik	Irigasi, Air Minum dan Mandi	Pemeliharaan Rutin	
MA254	Gerobog	BUDAKELING	BEBANDEM	Survei	1	4	4	0	0	Baik	Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	
MA255	Beji Kaler	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	2	2	0	0	Baik	Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA256	Petung	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	3	3	0	0	Baik	Permandian, Air Minum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA257	Kendal	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	1	1	0	0	Baik	Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	
MA258	Geredeg	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	7	0	0	7	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA259	Pesucian Mambal	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	14	14	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA260	Liligundi	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	3	3	0	0	Baik	Untuk Irigasi, Air Minum dan Mandi	Pemeliharaan Rutin	
MA261	Lateng	BUDAKELING	BEBANDEM	Survei	1	4	1	3	0	Rusak Berat	Untuk Air Minum PDAM	Pemeliharaan Rutin	
MA262	Belegiding	BUDAKELING	BEBANDEM	Survei	1	1	1	0	0	Rusak Berat	Untuk Irigasi, Air Minum dan Mandi	Pengamanan MA, dan Konservasi	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA263	Penja 1	BUNGAYA	KARANGA SEM	Survei	1	41,5	38	0	3,5	Rusak Berat	Untuk Air Minum dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA264	Penja 2	BUNGAYA KANGIN	KARANGA SEM	Survei	1	51,5	41	0	10,5	Rusak Berat	Untuk Air Minum dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA265	Sempal 1	SIBETAN	BEBANDE M	Survei	1	0,6	0	0	0,6	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA266	Sempal 2	SIBETAN	BEBANDE M	Survei	1	0,9	0	0	0,9	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA267	Sempal Wates	SIBETAN	BEBANDE M	Survei	1	0,4	0	0	0,4	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA268	Beji Telaga	SIBETAN	BEBANDE M	Survei	1	1,6	0	0	1,6	Rusak Berat	Untuk Air Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA269	Pangseg	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	0,3	0	0	0,3	Baik	Untuk Mandi dan Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA270	Melanting	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	0,45	0,45	0	0	Baik	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA271	Payung	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	0,76	0,76	0	0	Baik	Untuk Mandi dan Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA272	Anting Gunung	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	41,6	39,8	0	1,8	Rusak Ringan	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA273	Sempol BK	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	1,6	0	0	1,6	Rusak Ringan	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA274	Sesana	BUNGAYAKANGIN	KARANGASEM	Survei	1	4,5	4,5	0	0	Rusak Berat	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA275	Singkong	BUDAKELING	BEBANDEM	Survei	1	0,7	0,7	0	0	Rusak Berat	Untuk Minum dan Upacara Adat	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA276	Padma	BUDAKELING	BEBANDEM	Survei	1	8,4	8	0	0,4	Rusak Berat	Untuk Irigasi dan Mandi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA277	Tista Saren	BUDAKELING	BEBANDEM	Survei	1	3,8	3,3	0	0,5	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA278	Pringga	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	0,2	0	0	0,2	Baik	Untuk Mandi dan Minnum	Pemeliharaan Rutin	
MA279	Naga Satru	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	3	2,6	0	0,4	Rusak Berat	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA280	Kumelegi	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	1,5	0	0	1,5	Rusak Berat	Untuk Mandi, Minum dan Kolam	Pengamanan MA, dan Konservasi	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA281	Suda Mala	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	0,4	0	0	0,4	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA282	Pendem	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	3	2,5	0	0,5	Baik	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA283	Beji Klod	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	1,5	1,2	0	0,3	Baik	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA284	Beji Dedari	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	2,3	2	0	0,3	Baik	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA285	Kecicang	BUNGAYA KANGIN	KARANGASEM	Survei	1	4,15	3,8	0	0,35	Rusak ringan	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA288	Beji papung	BUNGAYA KANGIN	KARANGASEM	Survei	1	3	2,2	0	0,8	Baik	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA289	Beji Kaler	BUNGAYA KANGIN	KARANGA SEM	Survei	1	2	2	0	0	Baik	Untuk Irigasi dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	
MA290	Rijase	BUDAKELING	BEBANDEM	Survei	1	0,2	0	0	0,2	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA291	Bt. Asah	TENGANAN	MANGGIS	Survei	1	1,5	0	0	1,5	Baik	Untuk Air Minum Dan Mandi	Pemeliharaan Rutin	
MA292	Pesucian Tiingan	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	0,15	0	0	0,15	Baik	Untuk Upacara Adat	Pemeliharaan Rutin	
MA293	Taoka Tiingan	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	1,2	0,8	0	0,4	Baik	Untuk Irigasi, Mandi dan Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA294	Kerumung	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	1	0,8	0	0,2	Rusak Berat	Untuk Irigasi dan Mandi	Pengamanan MA, dan Konservasi	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA295	Beji Camplung	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	0,7	0,5	0	0,2	Rusak Ringan	Untuk Irigasi dan Mandi	Pemeliharaan Berkala	
MA296	Pasugihan	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	0,5	0,5	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi dan Mandi	Pemeliharaan Berkala	
MA297	Pengubangan	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	23,5	20	0	3,5	Rusak Ringan	Untuk irigasi, Mandi dan Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA298	Pengubangan 1	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	0,1	0	0	0,1	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA299	Telugtug	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	0,75	0	0	0,75	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA300	Pantes	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	0,15	0	0	0,15	Baik	Untuk Mandi dan Minum	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA301	Sogsogan	SIBETAN	BEBANDE M	Survei	1	0,2	0	0	0,2	Rusak Ringan	Untuk Mandi dan Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA302	Moding	DUDA TIMUR	SELAT	Survei	1	14,86	10,86	4	0	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA303	Rijasa Saren	SIBETAN	BEBANDE M	Survei	1	2,3	2,3	0	0	Baik	Untuk irigasi, mandi dan minum	Pemeliharaan Rutin	
MA304	Teejo	SIBETAN	BEBANDE M	Survei	1	0,6	0,6	0	0	Baik	Untuk Irigasi, Mandi dan Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA305	Toya Anakan	DUDA TIMUR	SELAT	Survei	1	0,4	0,4	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi, Mandi dan Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA306	Sana Kauh	BEBANDE M	BEBANDE M	Survei	1	4,25	0,75	0	3,5	Rusak Berat	Untuk minum, irigasi dan mandi	Pengamanan MA, dan Konservasi	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA307	Dukuh Pesawan	BUDAKELING	BEBANDEM	Survei	1	0,11	0,11	0	0	Baik	Untuk Irigasi dan Mandi	Pemeliharaan Rutin	
MA308	Kroya 1	BUNGAYA KANGIN	KARANGASEM	Survei	1	1,71	1,71	0	0	Baik	Untuk mandi dan irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA309	Kroya II	BUNGAYA KANGIN	KARANGASEM	Survei	1	1,65	1,65	0	0	Rusak Berat	Untuk mandi dan irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA310	Memedi	BUNGAYA KANGIN	KARANGASEM	Survei	1	0,06	0	0	0,06	Rusak Ringan	Untuk Mandi dan Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA311	Panti	BUNGAYA KANGIN	KARANGASEM	Survei	1	1,2	1,2	0	0	Baik	Untuk mandi dan irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA312	TK. Timbul	BUNGAYA	KARANGASEM	Survei	1	0,5	0	0	0,5	Baik	Untuk Mandi dan Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA313	Eeng	TENGANAN	MANGGIS	Survei	1	2,5	2,5	0	0	Rusak Ringan	Untuk mandi dan irigasi	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA314	Aungan	TENGANAN	MANGGIS	Survei	1	0,2	0	0	0,2	Rusak Ringan	Untuk Mandi dan Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA315	Bengkel	TENGANAN	MANGGIS	Survei	1	0,15	0	0	0,15	Baik	Untuk Mandi dan Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA316	Tingkih	BUNGAYA	KARANGASEM	Survei	1	1	0	0	1	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA317	Tukad Kawan	BUNGAYA	KARANGASEM	Survei	1	0,5	0,5	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi, Mandi dan Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA318	Nyampuan	TENGANAN	MANGGIS	Survei	1	1,5	1,5	0	0	Rusak Ringan	Untuk mandi dan irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA319	Celagi	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	1	1	0	0	Baik	Untuk mandi dan irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA320	Celagi kaja	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	3	3	0	0	Baik	Untuk mandi dan irigasi	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA321	Dukuh	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	1,4	1,4	0	0	Baik	Untuk mandi dan irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA322	Abasan	TENGANAN	MANGGIS	Survei	1	0,1	0,1	0	0	Rusak Berat	Untuk mandi dan irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA323	Lebah Sari	BUNGAYA	KARANGASEM	Survei	1	3,1	3,1	0	0	Rusak Berat	Untuk mandi dan irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA324	Desa Papung	BUNGAYA	KARANGASEM	Survei	1	1,6	0	0	1,6	Baik	Untuk Air Minum Bongaya	Pemeliharaan Rutin	
MA325	Krotok	TENGANAN	MANGGIS	Survei	1	0,8	0	0	0,8	Baik	Untuk pesucian irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA326	Beji Kangin	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	0,5	0	0	0,5	Baik	Untuk mandi dan irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA327	Kretek	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	0,4	0	0	0,4	Baik	Untuk mandi dan irigasi	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA328	Gerembeng I	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	0,15	0	0	0,15	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA329	Gerembeng II	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	5,1	3,5	0	1,6	Rusak Ringan	Untuk Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA330	Bunder I	BEBANDEM	BEBANDEM	Survei	1	4,7	4,7	0	0	Rusak Ringan	Untuk Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA331	Tukad Ambuh	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	0,4	0,4	0	0	Rusak Berat	Untuk Mandi dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA332	Yeh Poh	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	0,15	0,15	0	0	Baik	Untuk mandi dan minum	Pemeliharaan Rutin	
MA333	Seng-seng	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	0,4	0	0	0,4	Rusak Ringan	Untuk mandi dan minum	Pemeliharaan Berkala	
MA334	Gowa	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	8,5	5	0	3,5	Rusak Ringan	Untuk mandi dan minum	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA335	Kuta Bali	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	0,15	0	0	0,15	Rusak Ringan	Untuk mandi dan minum	Pemeliharaan Berkala	
MA336	Dedari Yeh Kori	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	0,03	0	0	0,03	Rusak Berat	Untuk Upacara Adat	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA337	Yeh Kori	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	0,06	0	0	0,06	Baik	Untuk mandi dan minum	Pemeliharaan Rutin	
MA338	Yeh Kori Teben	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	0,07	0	0	0,07	Baik	Untuk mandi dan minum	Pemeliharaan Rutin	
MA339	Embukan	ABABI	ABANG	Survei	1	47	47	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA340	Pesucian	ABABI	ABANG	Survei	1	2	2	0	0	Baik	Untuk Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA341	Gangga Amertha	ABANG	ABANG	Survei	1	2	0	0	2	Baik	Untuk Permandian	Pemeliharaan Rutin	
MA342	Waliang	ABANG	ABANG	Survei	1	14,5	14,5	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA343	Ababi Beji	ABABI	ABANG	Survei	1	56,8	56,8	0	0	Baik	Untuk Permandian dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA344	Yeh Ketipat	PADANGKERTA	KARANGASEM	Survei	1	29,8	29,8	0	0	Baik	Untuk Irigasi dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA345	Ae Ababi	ABABI	ABANG	Survei	1	102	95	7	0	Baik	Untuk Irigasi dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA346	Jepun	ABABI	ABANG	Survei	1	4	4	0	0	Baik	Untuk Permandian dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA347	Blegondang	ABABI	ABANG	Survei	1	49	0	49	0	Baik	PDAM dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA348	Pangi	ABABI	ABANG	Survei	1	3	3	0	0	Baik	Untuk Permandian dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA349	Embukan 2	ABABI	ABANG	Survei	1	21,5	1,5	20	0	Baik	Untuk Air Minum, PDAM ke Manggis	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA350	Air Tauka	TIYINGTALI	ABANG	Survei	1	88,3	40,3	48	0	Baik	Untuk Air Minum, PDAM dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA351	Tirtagangga	ABABI	ABANG	Survei	1	398,18	348,18	50	0	Baik	Untuk Air Minum, PDAM dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA352	Kahang Kahang	SIBETAN	BEBANDEM	Survei	1	39,7	35,7	4	0	Baik	Untuk PDAM dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA353	Pura Kebon Agung	KERTHAM ANDALA	ABANG	Survei	1	16	16	0	0	Baik	Untuk Kegiatan Agama dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA354	Sogsogan	KERTHAM ANDALA	ABANG	Survei	1	10,4	10,4	0	0	Rusak Berat	Untuk Air Minum, Permandian dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA355	Kayoan Goa	TISTA	ABANG	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Air Minum dan Mandi	Pemeliharaan Rutin	Air tergenang

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA356	Penyucian Bingin	TISTA	ABANG	Survei	1	1,7	0,7	1	0	Baik	Untuk Kegiatan Agama, Minum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA357	Jangu	TISTA	ABANG	Survei	1	0,2	0,2	0	0	Baik	Untuk Permandian, Minum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA358	Soda 1	DATAH	ABANG	Survei	1	8,5	3,5	0	5	Baik	Untuk Air Minum, Irigasi dan Lepas ke Sungai	Pemeliharaan Rutin	
MA359	Soda 2	DATAH	ABANG	Survei	1	19,5	14,5	0	5	Baik	Untuk Air Minum, Irigasi dan Lepas ke Sungai	Pemeliharaan Rutin	
MA360	Keloncing	KERTHAM ANDALA	ABANG	Survei	1	1,4	1,4	0	0	Rusak Berat	Untuk Permandian Umum dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA361	Sambuk	TISTA	ABANG	Survei	1	0,7	0,7	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA362	Petung	TISTA	ABANG	Survei	1	0,5	0,5	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA363	Belimbing	TISTA	ABANG	Survei	1	0,5	0,5	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA364	Pidpid Kelod	PIDPID	ABANG	Survei	1	2,2	2,2	0	0	Baik	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA365	Adeng	PIDPID	ABANG	Survei	1	1,3	1,3	0	0	Baik	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA366	Pidpid Kauh	PIDPID	ABANG	Survei	1	4,8	4,8	0	0	Baik	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA367	Leging	PIDPID	ABANG	Survei	1	0	0	0	0	Baik	untuk Minum dan Mandi	Pemeliharaan Rutin	
MA368	Andong	PIDPID	ABANG	Survei	1	1,1	1,1	0	0	Baik	Untuk Minum, Mandi, Kegiatan Agama dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA369	Canging	PIDPID	ABANG	Survei	1	12,3	8,3	4	0	Baik	Untuk Minum(PDAM), Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA370	Kayoan Dari	PIDPID	ABANG	Survei	1	0,5	0,5	0	0	Baik	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA371	Tukad Tubuh	TISTA	ABANG	Survei	1	1	1	0	0	Baik	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA372	Kayoan Desa	TISTA	ABANG	Survei	1	0,5	0,5	0	0	Baik	Untuk Air Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA373	Pitra	TISTA	ABANG	Survei	1	2,5	2,5	0	0	Rusak Ringan	Untuk Air Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA375	Abang	TISTA	ABANG	Survei	1	17,7	17,7	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA376	Lateng Dulu	TISTA	ABANG	Survei	1	0,4	0,4	0	0	Baik	Untuk Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA377	Lateng Teben	TISTA	ABANG	Survei	1	3,3	3,3	0	0	Baik	Untuk Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA378	Langkuas	TISTA	ABANG	Survei	1	0	0	0	0		Untuk Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	Air tergenang
MA379	Tingkih	TISTA	ABANG	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Mandi	Pemeliharaan Rutin	Air tergenang
MA380	Palung	TISTA	ABANG	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	Air tergenang
MA381	Cucuk	TISTA	ABANG	Survei	1	0,2	0,2	0	0	Rusak Ringan	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA382	Kayu Putih	TISTA	ABANG	Survei	1	0,5	0,5	0	0	Rusak Ringan	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA383	Sogsogan	TISTA	ABANG	Survei	1	1,1	1,1	0	0	Baik	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA384	Kekeran	TISTA	ABANG	Survei	1	0,4	0,4	0	0	Rusak Ringan	Untuk Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA385	Belulangan	TISTA	ABANG	Survei	1	40	40	0	0	Baik	Untuk Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA386	Telaga Suci	TISTA	ABANG	Survei	1	0,2	0,2	0	0	Baik	Untuk Kegiatan Agama dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA387	Rebet	TISTA	ABANG	Survei	1	1,7	1,7	0	0	Rusak Ringan	Untuk Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA388	Ancak	TISTA	ABANG	Survei	1	6,1	6,1	0	0	Rusak Ringan	Untuk Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA389	Ampel	TISTA	ABANG	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Permandian Umum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	Air tergenang
MA390	Pengening	TISTA	ABANG	Survei	1	0,2	0,2	0	0	Rusak Ringan	Untuk Air Minum dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA391	Sega	TISTA	ABANG	Survei	1	2,3	2,3	0	0	Rusak Berat	Untuk Air Minum, Mandi Dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA392	Kayehan Tingkikh	TISTA	ABANG	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Air Minum, Mandi Dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	Air ada tergenang
MA393	Pengayahan	TISTA	ABANG	Survei	1	0,2	0,2	0	0	Baik	Untuk Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA394	Buluabu	TISTA	ABANG	Survei	1	3	0	0	3	Baik	Untuk Air Minum dan Mandi	Pemeliharaan Rutin	
MA395	Sogan Toya	TISTA	ABANG	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Air Minum dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	Air tergenang
MA396	Kelod Teben	PIDPID	ABANG	Survei	1	0,3	0,3	0	0	Baik	Untuk Irigasi, Air Minum dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA397	Kayahan Desa	BUNUTAN	ABANG	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Air Minum dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	Air tergenang
MA398	Saputilang	BUNUTAN	ABANG	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Permandian	Pemeliharaan Rutin	Air tergenang
MA399	Pekarangan	BUNUTAN	ABANG	Survei	1	1	0	0	1	Baik	Untuk Air Minum dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	Air masuk ke pipa
MA400	Telaga Gempinis	BUNUTAN	ABANG	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Air Minum dan Permandian	Pemeliharaan Rutin	Air tergenang
MA401	Mumbul Bangle	BUNUTAN	ABANG	Survei	1	3	2	0	1	Baik	Untuk Air Minum, Permandian dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA402	Gapuk	BUNUTAN	ABANG	Survei	1	1,3	0,8	0	0,5	Baik	Untuk Air Minum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA403	Air Masam	BUNUTAN	ABANG	Survei	1	1,1	1,1	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA404	Bette	BUNUTAN	ABANG	Survei	1	0,13	0	0	0,13	Rusak Berat	Untuk Air Minum Desa	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA405	Yeh Sumeng	ABABI	ABANG	Survei	1	45,7	45,7	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA406	Pandan	ABABI	ABANG	Survei	1	20	20	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA407	Ea	BUNUTAN	ABANG	Survei	1	1,5	0	0	1,5	Rusak Ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA408	Kajumas	BUNUTAN	ABANG	Survei	1	2,3	1,8	0	0,5	Baik	Untuk Irigasi dan Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA409	Ampatui	BUNUTAN	ABANG	Survei	1	1,5	0	0	1,5	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA411	Angsoka	TIYINGTAL I	ABANG	Survei	1	65,27	61,27	0	4	Baik	Air Minum Desa, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA412	Sempol	TIYINGTAL I	ABANG	Survei	1	0,0006	0,0006	0	0	Baik	Untuk Irigasi dan Mandi	Pemeliharaan Rutin	
MA413	Jagasatru	TIYINGTAL I	ABANG	Survei	1	10	10	0	0	Baik	Untuk Irigasi dan Permandian Umum	Pemeliharaan Rutin	
MA414	Pura Dalem Pesucian	TIYINGTAL I	ABANG	Survei	1	1,7	0	0	1,7	Baik	Untuk Air Minum dan Mandi	Pemeliharaan Rutin	
MA415	Dalem 2	TIYINGTAL I	ABANG	Survei	1	2,7	0	0	2,7	Baik	Untuk Mandi	Pemeliharaan Rutin	
MA416	Lempuyang Madia	TIYINGTAL I	ABANG	Survei	1	0,5	0	0	0,5		Untuk Tirta	Pemeliharaan Rutin	
MA418	Selompongan	ABABI	ABANG	Survei	1	1,6	1,6	0	0	Baik	Untuk Irigasi Dan Mandi	Pemeliharaan Rutin	
MA419	Jagasatru Selompongan	ABABI	ABANG	Survei	1	0,017	0,017	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA422	Metai	ABABI	ABANG	Survei	1	0,0013	0,0013	0	0	Baik	Untuk Minum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA423	Abian Jero	ABABI	ABANG	Survei	1	0,0014	0,0014	0	0			Pemeliharaan Rutin	
MA424	Telaga Mas Pladung	PADANGKERTA	KARANGASEM	Survei	1	0,006	0	0	0,006	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA425	Tirta Jasi	PERTIMA	KARANGASEM	Survei	1	33,4	33,4	0	0	Rusak Ringan	Untuk Air Minum, Pemandian, Upacara dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA426	Tirta Ujung	KARANGASEM	KARANGASEM	Survei	1	137,6	127,6	10	0	Rusak Ringan	Untuk Air Minum, Pemandian dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA427	Paya	PADANGKERTA	KARANGASEM	Survei	1	27,9	27,9	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA428	Telaga Jasi	PERTIMA	KARANGASEM	Survei	1	46	0	0	46	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA429	Candhidasa	BUGBUG	KARANGA SEM	Survei	1	22,4	0	0	22,4	Baik	-	Pemeliharaan Rutin	
MA430	Taman Ujung	TUMBU	KARANGA SEM	Survei	1	13,3	0	0	13,3	Baik	Untuk Kolam Pariwisata	Pemeliharaan Rutin	
MA431	Ujung	TUMBU	KARANGA SEM	Survei	1	1,1	1,1	0	0	Baik	Untuk Air Minum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA432	Sekuta	KARANGA SEM	KARANGA SEM	Survei	1	2	0	0	2	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA433	Timbul	BUGBUG	KARANGA SEM	Survei	1	23,3	23,3	0	0	Rusak Berat	Untuk irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA434	Timbul 2	BUGBUG	KARANGA SEM	Survei	1	15,9	15,9	0	0	Rusak Berat	Untuk Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA435	Jagasatu	BUKIT	KARANGA SEM	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA436	Pesiraman	PERTIMA	KARANGA SEM	Survei	1	6,6	6,6	0	0	Rusak Ringan	Untuk irigasi	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA437	Penabaan	TIYINGTAL I	ABANG	Survei	1	2	2	0	0	Rusak Berat	Untuk Air Minum, Mandi dan Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA438	Bukit Tabuan I	JUNGUTAN	BEBANDEM	Survei	1	0,03	0	0	0,03	Baik	Untuk Air Minum Desa	Pemeliharaan Rutin	
MA439	Bukit Tabuan II	SERAYA BARAT	KARANGASEM	Survei	1	1,2	0	0	1,2	Baik	Untuk Air Minum Desa	Pemeliharaan Rutin	
MA440	Telaga	ULAKAN	MANGGIS	Survei	1	26,8	26,8	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA441	Prapak	ULAKAN	MANGGIS	Survei	1	2,6	2,6	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA442	Mascatu	ULAKAN	MANGGIS	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA443	Dapdap	ULAKAN	MANGGIS	Survei	1	0	0	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA444	Sekar Tabya	TENGANAN	MANGGIS	Survei	1	0,7	0,7	0	0	Baik	Untuk Pemandian Umum, Air Minum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA445	Kayean Suci (Pura Suci)	TENGANAN	MANGGIS	Survei	1	0,7	0,7	0	0	Baik	Untuk Pemandian Umum, Air Minum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA446	Pemandian Desa Tenganan	TENGANAN	MANGGIS	Survei	1	6	2	0	4	Baik	Untuk Pemandian Umum, Air Minum Desa dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA447	Pura Taman	Selumbung	Manggis	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA448	Dugul	SELUMBUNG	MANGGIS	Survei	1	2,6	2,6	0	0	Rusak Ringan	Untuk pemandian Umum dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA449	Klampuak	GEGELANG	MANGGIS	Survei	1	0,5	0	0	0,5	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA450	Toyo Kuning	GEGELANG	MANGGIS	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA451	Bengawan	GEGELANG	MANGGIS	Survei	1	1	0	0	1	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA452	Tirta Empul	GEGELANG	MANGGIS	Survei	1	1,5	0	0	1,5	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA453	Gerobog	ANTIGA	MANGGIS	Survei	1	1	0	0	1	Rusak Berat	Untuk Pemandian Umum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA454	Tompe	MANGGIS	MANGGIS	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Pemandian Umum	Pemeliharaan Rutin	
MA455	Sempol	MANGGIS	MANGGIS	Survei	1	2,2	2,2	0	0	Rusak Ringan	Untuk Irigasi	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA456	Buka Telengan	GEGELAN	MANGGIS	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Air Minum Masyarakat	Pemeliharaan Rutin	
MA457	Melesung	NGIS	MANGGIS	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA458	Sumuh	NGIS	MANGGIS	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA459	Pancoan	SELUMBUNG	MANGGIS	Survei	1	2,8	2,8	0	0	Baik	Untuk Pemandian Umum dan Irigasi	Pemeliharaan Rutin	
MA460	Tirta Mas Andikasa	SELUMBUNG	MANGGIS	Survei	1	0	0	0	0	Baik	Untuk Kegiatan Agama	Pemeliharaan Rutin	
MA461	Kayoan Suren	GEGELAN	MANGGIS	Survei	1	3,3	3,3	0	0	Rusak Ringan	Untuk Air Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	
MA462	Gegelang	ANTIGA	MANGGIS	Survei	1	3	3	0	0	Rusak Ringan	Untuk Air Minum, Mandi dan Irigasi	Pemeliharaan Berkala	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA463	Telaga Mas	ULAKAN	MANGGIS	Survei	1	5	0	0	5	Rusak Ringan	Untuk Kegiatan Agama, Air Minum dan Permandian	Pemeliharaan Berkala	
MA464	Ketug	ULAKAN	MANGGIS	Survei	1	0,01	0	0	0,01	Rusak Ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA465	Kasian	BAN	KUBU	Survei	1	8	0	0	8	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA466	Miyasa	BAN	KUBU	Survei	1	1,5	0	0	1,5	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA467	Mampeh	BAN	KUBU	Survei	1	1,5	0	0	1,5	Baik	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Rutin	
MA469	Abah	GEGELAN	MANGGIS	Survei	1	0,5	0	0	0,5	Rusak Berat	Untuk mandi dan Minum	Pengamanan MA, dan Konservasi	
MA470	Seneng Tukad Melo	GEGELAN	MANGGIS	Survei	1	3	0	0	3	Baik	Untuk Air Minum Desa	Pemeliharaan Rutin	

Kode Mata Air	Nama	Desa	Kecamatan	Sumber Data	Zoom	Debit liter/dt	- Irigasi liter/dt	- PDAM liter/dt	- Lainnya liter/dt	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Keterangan
MA471	Pura Gae	PEMPATAN	RENDANG	Survei	1	1,5	0	0	1,5	Rusak ringan	Untuk Air Minum	Pemeliharaan Berkala	
MA472	Karangsokong	PADANGKERTA	KARANGASEM	Survei	1	1,5	0	0	1,5	Baik	Untuk Mandi, Air Minum dan Kegiatan di Mesjid	Pemeliharaan Rutin	
MA473	Bak Karangsokong	BUNGAYA KANGIN	KARANGASEM	Survei	1	0,5	0	0	0,5	Baik	Untuk Kegiatan di Mesjid	Pemeliharaan Rutin	
MA474	Grembeng	PADANGKERTA	KARANGASEM	Survei	1	56	56	0	0	Rusak Berat	Untuk Irigasi	Pengamanan MA, dan Konservasi	